

Returinstruktion för Langes TOC-test

Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

OBS! Avvikelse från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp är 10 000 SEK.

Avgiftens storlek beror av typ och omfattning. HACH LANGE meddelar avsändaren innan debitering och sker till det telefonnummer/fax eller e-post adressen som finns angivet i transportdokumentet.

Denna instruktion beskriver hur ni som avsändare packar, fyller i dokument och skickar ert avfall till HACH LANGE. Instruktionen behandlar inte hur eller varför gällande lagar och förordningar tillämpas.

HACH LANGE tar inte ansvar för ev. felaktigheter gällande packning, dokumentation eller transport till vårt mellanlager i Stockholm.

Allmänt

Langes kyvett-test för TOC är inte registrerade enligt farligt gods, ADR, och saknar därmed UN-nummer. Detta innebär att när kyvetterna returneras till Hach Lange så är avfallet endast farligt avfall. Därmed så behöver avsändaren inte godsdeklarera vilket gör att dokumentationen blir enklare vid transport.

Information om en kemikalies avfallshantering- och transportbestämmelser finns i säkerhetsdatabladet under punkt 13 och 14. Säkerhetsdatabladerna kan ni ladda hem från vår hemsida www.hach-lange.se, finns under rubrik nedladdning. Tänk på att ange artikelnummer utan mellanslag eller bindestreck.

Etiketter, emballage och farligt gods dokument kan beställas hos t.ex. Farligt Gods Center i Göteborg, www.fgc.se.

Det går även att beställa UN-märkta wellpapplådor av HACH LANGE med artikelnummer **EYF565**, mått 310x310x400 mm.

För er som ska returnera AccuVac-ampuller se "Instruktion för retur av AccuVac-behållare" och för kyvett-tester se "Returinstruktion för kyvett-tester".

Packa kyvett-test

Ta en låda som är lagom och inte för stor eftersom det då behövs mycket fyllmaterial. I varje kartong ska uppsugande material läggas i botten. Använd något som är miljövänligt t.ex. gamla tidningar.

Innan kyvett-testerna packas se till att förpackningarna inte är tejpbade.

Förslut dessa kyvett-tester genom att sticka in fliken i den markerade röda skåran.



Kyvettförpackningarna får absolut inte fyllas med fler rör än originalförpackningen. Förpackningarna får heller inte vara inslagna i papper och formen får inte ändras.

När kyvett-testen har packats ska alla mellanrum fyllas ut, förpackningarna skall stå stadigt och upprätt för att förhindra läckage. Finns ett utrymme mellan förpackningarna och UN-lådans lock fyll igen utrymmet så att lådan känns stabil. Maxvikten är **10 kg**, detta inkluderar emballage och låda, och notera vikten. Utfyllnadsmaterialet får **inte** vara chips eller vermiculit!



TOC-kyvetterna packas precis som övriga kyvetter med undantag att farligt gods märkning på UN-lådan inte behövs. TOC-kyvetterna tillhör grupp C.
Sammanfattning:

- UN-låda
- Uppsugande material
- Utfyllnadsmaterial
- Max 20 st i varje låda
- Gruppbezeichnung C
- Avsändare/Mottagare på UN-låda
- Plastficka utanpå UN-låda med transportdokument och reagensdeklaration

För en mer detaljerad beskrivning se "Returinstruktion för kyvett-tester".

OBS! UN-lådan behöver inte märkas med UN3316 och klass 9-etikett eftersom TOC-kyvetterna inte är farligt gods.

Dokumentation

Eftersom TOC-kyvetterna inte är farligt gods så behövs inte godsdeklaration eller transportkort. Däremot så ska transportdokument och reagensdeklaration fyllas i och fästas i en plastficka **utanpå en** av UN-lådorna.

På fraktsedeln så ska det stå EAK 160506, antal kolti och mängd.

- Transportdokument samt reagensdeklaration, fästs i en plastficka utanpå **en** av UN-lådorna.
- Fraktsedel



Tänk på att transportören ofta har egna rutiner för vilka handlingar som ska följa med transporten och även vad som ska fästas på UN-lådorna, utöver det som står i den här instruktionen.

Transport

Transporten betalas av avsändaren! Avgiften för återvinning ingår i priset för kyvett-testet. **Alla ”mottagare betalar” fakturor bestrids!**

Vid beställning av transport uppge EAK 160506 eller farligt avfall. EAK = europeiska avfalls kod och den engelska motsvarigheten förkortas EWC = european waste code. Avsändaren, producenten av avfallet, är ansvarig för packning, dokumentation och transport till Hach Lange.

Att hitta en lämplig transportör kan vara svårt i vissa delar av landet. Vi brukar rekommendera att först ringa Schenker då de har många samarbetspartners i landet. Kan inte Schenker så prova att kontakta er länsstyrelse, de har register över vilka transportörer som har tillstånd, eller prova att söka via internet.

Klassificering av avfallet

Det finns en möjlighet att sänka klassificeringen. Då måste varje enskild användare påvisa att kemikalierna efter analys är mindre farliga och kan då få en lägre klass. En säkerhetsrådgivare kan hjälpa er med processen och det är länsstyrelsen som godkänner klassificeringen.



Vad händer sen?

När avfallet anlant hos oss kontrollerats, ankomststämplas och undertecknas transportdokumentet som sedan faxas eller skickas via e-post till er. Därför är det viktigt att ni anger korrekt faxnummer och e-post adress. Vi kan annars inte skicka kvittensen eller skicka meddelande gällande eventuell debitering.

Avfallsproducenten är skyldig att veta hur mycket avfall som har returnerats och att avfallet har mottagits. Behåll därför originalet eller en kopia av transportdokumentet samt reagensdeklarationen för er egen dokumentation.

Hach Lange skickar sedan avfallet till vår egen återvinningscentral i Düsseldorf, Tyskland.

Har ni frågor eller funderingar kring farligt avfall och farligt gods kontakta i första hand en säkerhetsrådgivare eller Niklas Jönsson på Hach Lange.

Niklas Jönsson
Hach Lange AB
 08-7980500 (vxl)
 niklas.jonsson@hach-lange.se

Transportdokument för farligt avfall

Alla uppgifter måste fyllas i!

EAK-kod 16 05 06 ”Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier”

Upphämtningsdatum:

Mängd (kg):

Antal kollin:

Avsändare

Företag:

Adress:

Faxnummer:

E-post:

Organisationsnummer:

Kommunkod:

Signatur:

Namn förtydligande:

Transportör

Transportfirma:

Org.nr:

Adress:

Mottagare

**Hach Lange AB
Vinhundsvägen 159 A
128 62 Sköndal**

Org.nr. 556192-0405

Mottagarsignatur:

Namnförtydligande:

Ex.

Transportdokument för farligt avfall

Alla uppgifter måste fyllas i!

EAK-kod 16 05 06 "Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier"

Upphämtningsdatum: **090505** Mängd (kg): **20** Antal kollin: **2**

Avsändare

Företag: Hach Lange AB
Adress: Vinthundsv. 159 A
128 62 Sköndal
Faxnummer: 08-7980530 **E-post:** info@hach-lange.se
Organisationsnummer: 556192-0405 **Kommunkod:** 0180
Signatur: 
Namn förtydligande: Nils Nilsson

Transportör

Transportfirma: Avfallstransport AB **Org.nr:** 550000-0001
Adress: Avfallsvägen 1
100 01 Stockholm

Mottagare

Hach Lange AB **Org.nr. 556192-0405**
Vinthundsvägen 159 A
128 62 Sköndal
Mottagarsignatur:
Namnförtydligande:

Ex.

Reagensdeklaration för Hach Lange kyvettester och pipettester

Företag: Hach Lange AB

Antal kollin för grupp A1: 1

B1:

C1: 1

D1:

Antal paket för respektive reagens:

Artikelnummer	Antal
LCK 114	1
LCK 214	1
LCK 349	2
LCK 339	1

Tex. LCK349 eller 2105669

Endast en reagensdeklaration per sändning ska fyllas i.